





JARDINS LATERAIS AS RAMPAS EXTERNAS
PLANTA BAIXA
1 : 1 0




JARDIM DE PEDRAS
PLANTA BAIXA
1 : 1 0




JARDIM LATERAL AO BANCO EXTERNO
PLANTA BAIXA
1 : 1 0




DETALHE-CORTE AA
MURETA JARDIM DE PEDRA
1 : 1 0




DETALHE-CORTE FF
JARDIM LATERAL AO BANCO EXTERNO
1 : 1 0



DETALHE-CORTE EE
MURETA JARDINEIRA LATERAL
1 : 1 0




DETALHE-7
FIXAÇÃO DA GRADE DA RAMPA
1 : 1 0




JARDINEIRA
PLANTA BAIXA
1 : 1 0




DETALHE 06 - VISTA
CORRIMÃO LATERAL
COM BASE DE APOIO ATÉ O FINAL DO CORRIMÃO (PAREDE/MURETA)
1:25




DETALHE 08 - VISTA
CORRIMÃO CENTRAL
1:25



DETALHE 09 - VISTA
PADRÃO DO CORRIMÃO CENTRAL
1:25




DETALHE 10 - VISTA
CORRIMÃO ESCADA EXTERNA
1:25




DETALHE 11 - VISTA SUPERIOR
SINAL. TÁTIL EM CORRIMÃOS
1 : 2 5


OBS: DEVERÃO SER INFORMADOS EM BRAILLE NO CORRIMÃO, ANTES DAS EXTREMIDADES (CONFORME EXEMPLO) SOBRE OS PAVIMENTOS NO INÍCIO E NO FINAL DOS CORRIMÃOS.




DETALHE 06 - PLANTA
CORRIMÃO LATERAL
COM BASE DE APOIO ATÉ O FINAL DO CORRIMÃO
1:25




DETALHE 08 - PLANTA
CORRIMÃO CENTRAL
1:25




DETALHE 09 - PLANTA
CORRIMÃO CENTRAL
1:25




DETALHE 10 - PLANTA
CORRIMÃO ESCADA EXTERNA
1:25




DETALHE 07 - VISTA
CORRIMÃO LATERAL
COM BASE DE APOIO ATÉ O FINAL DO CORRIMÃO (PAREDE/MURETA)
1:25




DETALHE-CORTE DD
MURETA JARDIM LATERAL A ESCADA EXTERNA
1 : 1 0




DETALHE-CORTE CC
MURETA JARDIM LATERAL A RAMPA ESTERNA
1 : 1 0




DETALHE 12 - PLANTA
GUARDA—CORPO PLATAFORMA
1:25




DETALHE 12 - VISTA
GUARDA—CORPO PLATAFORMA
1:25




DETALHE 12 - VISTA
MONTANTES GUARDA—CORPO
1:5




DETALHE 12 - SEÇÃO 1
MONTANTES GUARDA—CORPO
1:5




DETALHE 12
FIXAÇÃO VIDRO/BAGUETE
1:1




DETALHE 13 - PLANTA
CORRIMÃO LATERAL
1:5




DET. 13 - CORTE AA
CORRIMÃO LATERAL
1:5
FIXAÇÃO NA BASE DE APOIO (PAREDE/MURETA)




DET. 13 - VISTA FRONTAL
CORRIMÃO LATERAL
1:5
FIXAÇÃO NA BASE DE APOIO (PAREDE/MURETA)




DETALHE DA ESCADA EXTERNA
1 : 1 0




DETALHE 14 - PLANTA
CORRIMÃO CENTRAL
1:5




DET. 14 - CORTE AA
CORRIMÃO CENTRAL
1:5



DET. 14 - CORTE BB
CORRIMÃO CENTRAL
1:5



DET. 14 - CORTE CC
BASE DO MONTANTE
1:5
FIXAÇÃO NO PISO



DETALHE 15A
BASE DO MONTANTE
1:2

NOTAS METRÔ-DF:

1. COTAS E NÍVEIS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. ESTE DOCUMENTO REVISA E SUBSTITUI O DOCUMENTO DE CÓDIGO DE.6/16.3M/E1.057_Rev 0D.
3. O METRÔ-DF SERÁ RESPONSÁVEL SOMENTE PELAS ALTERAÇÕES REALIZADAS NESTE DOCUMENTO:
   – ADEQUAÇÕES À NORMA DE ACESSIBILIDADE (ABNT NBR-9050/2015).
   – INCLUSÃO DE MONTANTE NA PONTA DO CORRIMÃO CENTRAL.
   – ALONGAMENTO DA PONTA DO CORRIMÃO PARA 0,40m, CONTANDO DO ÚLTIMO ESPELHO DA ESCADA ATÉ A FACE EXTERNA DO CORRIMÃO.
   – ALONGAMENTO DA BASE SUPERIOR DOS MONTANTES DOS CORRIMÃOS.
   – ALTERAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS E CORRIMÃOS DAS RAMPAS EXTERNAS.
   – COLOCAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE PISO SOB O CORRIMÃO CENTRAL.
   – MUDANÇA DA ESPECIFICAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE DEGRAUS.
   – ALTERAÇÕES NO QUADRO "LEGENDA – REVESTIMENTOS".
4. ESTE DESENHO É SOMENTE ORIENTATIVO, FICANDO SOB A RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DOS EQUIPAMENTOS A QUALIDADE E DURABILIDADE DOS MESMOS, DESDE QUE NÃO SEJA ALTERADO O ASPECTO FINAL AQUI APRESENTADO E SUAS CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS.

NOTA:

–TODOS OS FIXADORES DE CORRIMÃO DEVEM SER LOCADOS NO EIXO DO DEGRAU, EXCETO NO 1° E NO ÚLTIMO DEGRAU DE CADA LANCE, QUE DEVE DISTAR DE 0,05M ENTRE O LIMITE DO DEGRAU PRÓXIMO AO PATAMAR OU PISO DE ACESSO E O ELEMENTO DE FIXAÇÃO.

–NO LOCAL DA DOBRA DO CORRIMÃO O PROLONGAMENTO DESTE FICA PARALELO COM O PATAMAR.

–OS FIXADORES DOS CORRIMÃOS INSTALADOS NAS PAREDES E OS FIXADORES DO CORRIMÃOS CENTRAIS DEVEM ESTAR NO MESMO EIXO DE ALINHAMENTO.

– TODAS AS EXTREMIDADES DOS TUBOS DEVEM SER FECHADAS COM O MESMO MATERIAL DO TUBO
– UNIDADE DE MEDIDA EM CENTÍMETRO

Nº	MODIFICAÇÕES	DATA	AUTOR	VISTO

METRÔ

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

(logo da contratada) Folha nº _____
Processo nº _____
Rubrica _____ Matr _____
(código da contratada)

REGIÃO: ÁGUAS CLARAS - DF
ENDEREÇO: ESTAÇÃO 16 LINHA 1
AUTOR: ALESSANDRO NOGUEIRA ALEIXO
LUIZ EDUARDO SILVA CHRIST LIMA
VISTO: GIOVANNI QUIRINO DE FREITAS
R.T. IMPLANTAÇÃO / OBRA

AUTOR
CAU - A29014-9 ART — CREA - 8703/TD-DF ART
VISTO
CREA - 116191/D-GO ART
R.T.
CAU / CREA ART — CAU / CREA ART

USO INTERNO

Esta verificação não esgota as ocorrências que venham a ser levantadas à qualquer tempo. Caso aprovado, representa uma aceitação básica da peça técnica e não isenta os autores do cumprimento das exigências contratuais especificadas.

NÃO APROVADO ☐ APROVADO ☐
Parecer nº _____ Parecer nº _____
Data _____ Data _____

Assinatura(s) e Carimbo(s)

USO EXTERNO

ENCAMINHAMENTO

DOCUMENTO DE ORIGEM

DESTINAÇÃO
☐ ARQUIVO
☐ PROCESSO — Rub _____
☐ IMPLANTAÇÃO — Matr _____

MODAL: METRÔ	LINHA: 1
ETAPA: EXECUTIVO	ÁREA: 6.200 m2
ESCALA: INDICADA	FOLHA: 04 / 05
DATA: 23/10/2016	REVISÃO: 0

UNIDADE DE CONSTRUÇÃO / SISTEMA E SUBSISTEMA
ESTAÇÃO ARNIQUEIRAS (E16) - MODERNIZAÇÃO
REGIÃO / TRECHO
ÁGUAS CLARAS
ESPECIALIDADE / SUBESPECIALIDADE / COMPONENTE DO SISTEMA
ARQUITETURA
TÍPO/ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
DETALHAMENTO
CORRIMÃO, GUARDA-CORPO E JARDINEIRAS
CODIFICAÇÃO
DE.5/16.3M/E1.004